

BETRIEBSANWEISUNG

gem. Unfallverhütungsvorschrift



Gebäude: Gerhard-Domagk-Str
Betrieb: Anorganische Chemie
freigegeben (Unterschrift):

Arbeitsplatz: Labor AK-Streubel
Tätigkeit:
Erfassungsdatum: 19.11.2003

Seite: 1 / 1

Anwendungsbereich

Heizband für Trockenturm

zur Erhitzung des BTS-Katalysators im Gastrocknungsturm der Vakuumlinie

Gefahren für Mensch und Umwelt



- Gefahr der Verbrennung an heißer Oberflächen.
- Gefahr durch defekte elektrische Anschlüsse.



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- Betrieb nur durch unterwiesenes Personal.
- Auf einwandfreien Zustand des Gerätes achten.

Verhalten bei Störungen

Feuer: 0112



- Gerät sofort vom Stromnetz trennen (Netzstecker ziehen).
- Einen Mitarbeiter des Arbeitskreises Streubel informieren.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

Notruf 0112



- Erste Hilfe leisten.
- Arzt und Vorgesetzten informieren, ggf. Rettungsdienst alarmieren.
- Verbrennungen sofort mit viel Wasser kühlen.
- Bei Brand ggf. Feuerwehr alarmieren.



Instandhaltung, Entsorgung



- Regelmäßige Kontrolle des Gerätes auf Funktionstüchtigkeit und Sicherheit.
- Reparatur nur durch die Elektrowerkstatt.

Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt!